



Charging Tray




Charging/Carrying Case

使用方法

1. 充電器ケース、トレイの側面にあるDCプラグにACアダプターを接続します。



Charging Tray



Charging Case

2. LR-4200, LR-5200レーザーをスロットに置きます。
3. レーザーは自動的にOFFになり充電が始まります。
* レーザーのLEDが充電中は点滅。充電完了すると点灯します。

